

Intermotor® 

# INTENSIFIEZ

VOS VENTES DE PIÈCES  
D'IMPORTATION

Achetez l'assortiment promotionnel  
de bobines sur bougie de qualité supérieure  
pour véhicules importés IMCP16 d'Intermotor  
et recevez

**GRATUITEMENT**  
une paire d'écouteurs Bluetooth Boompods<sup>mc</sup> !



Offre valide jusqu'au  
30 septembre 2016.  
Jusqu'à épuisement des stocks.

## Un travail bien fait : Remplacer des bobines d'allumage dans un ensemble

Lorsqu'une bobine d'allumage flanche (problème fréquent sur les véhicules ayant un kilométrage élevé), vous devriez remplacer toutes les bobines par un ensemble neuf. C'est ainsi parce que la défaillance d'une bobine d'un ensemble indique que les autres bobines ont aussi été exposées aux mêmes conditions extrêmes de stress thermique et d'usure. À la longue, la réparation la plus coûteuse consiste à remplacer l'ensemble au complet de bobines.

### ...surtout pour ces réparations très laborieuses

Sur les véhicules dont les bobines du train arrière sont situées sous le plénum d'admission, le remplacement des bobines peut exiger de 2 à 4 heures de travail. Pour raccourcir le temps lors des prochaines interventions, remplacez les bobines dans l'ensemble par des bobines d'allumage Standard® et Intermotor® de grande qualité. Voici deux USG qui conviennent aux véhicules dans cette situation :

Véhicules à bobines du train arrière sous le plénum d'admission	Nombre de véhicules sur la route	Bobine d'allumage Standard® et Intermotor®
Lexus RX400H (2006-2008) Toyota Camry, V6 (2004-2007) Toyota Highlander, V6 (2004-2010)	982 000	 <b>UF430</b>
Chevrolet Equinox, V6 (2010-2016) Chevrolet Traverse (2010-2015) Cadillac ATS, V6 (2013-2015) Cadillac CTS, V6 (2008-2015) Cadillac SRX (2007-2015) Cadillac STS (2009-2011) Cadillac XTS (2013-2015) GMC Terrain, V6 (2010-2015)	1,8 million	 <b>UF569</b>



**Correspondance directe**  
Toutes les bobines d'allumage  
Standard/Intermotor

Intermotor®   
Pièces d'origine pour importées

**SMP**  
BLUE STREAK

Septembre 2016



**Deep Creep**  
DC-14 (473ml)

*Sea Foam*



**Le traitement complet pour carburant**  
20003 (946ml)



**Kit de restauration de phare**  
38773

**SYLVANIA** 



**Hydromètre à Batterie**  
SP101



**Vérificateur d'antigel**  
SP102

**E-Z-RED**®



**Serre-tubes à sangle**  
28600



**Lumière Sous-Capot**  
111036

- 1200 Lumens pour 4 heures
- 700 Lumens pour 8 heures
- 36 DEL
- Batterie lithium ion rechargeable
- Support se étend à jusqu'à 78"
- Deux interrupteurs indépendants
- Aimants et crochets dans poignée
- Chargeurs ca et cc inclus

**CLIGHT**  
BETTER BY DESIGN.



**Graisse tout usage  
Résistante QAP**  
FXG000111

**Graisse tout usage  
QAP**  
FXG000211

**Qualité  
À TOUT  
Prix<sup>MD</sup>**



**Hydrauliques Cobra 32**  
FBB0011740  
18.9L Chaudière

\* Taxe environnementale  
SOGHU extra



**2nd Skin™ Revêtement  
Amovible 312g**  
17200 - Noir

**PlastiKote<sup>®</sup>**  
THE PERFECT FINISH



**Joint toutes-saisons  
Ironite**  
9132-16  
Réparation ultime  
pour fuites de joints  
de culasse



**Ruban-cache 233+**  
26334 - 18mmx55m (3/4")

26338 - 36mmx55m (1 1/2")

26340 - 48mmx55m (2")



**Ruban-cache**  
6545 - 18mmx55m (3/4")

6547 - 36mmx55m (1 1/2")

6548 - 48mmx55m (2")

**3M**

## ATEQ Système de surveillance de la pression des pneus (TMPS) VT55 OBDII

**Décodeur / activateur**

**La meilleure façon d'éteindre le témoin d'alerte de pneu!**

Pour les véhicules nécessitant une nouvelle lecture OBDII, ATEQ est un VT55 OBDII incluant un connecteur OBD universel qui se branche avec l'unité de contrôle électronique (ECU) du véhicule par une boîte de vérification CAN ou par un K-line. Les techniciens n'ont qu'à choisir la marque du véhicule, déclencher les capteurs de pneu et transférer les identifiants.

C'est facile et rapide d'activer et décoder précisément le capteur de système de surveillance de la pression des pneus (TMPS) et afficher les données ou les défauts. La formation est presque inexistante puisque la procédure est affichée à l'écran. Même le technicien que vous venez de recruter peut utiliser le VT55 OBDII.

**ATEQ**



Pour commander, no. de pièce TS55-1000



**KREW 600 serviettes  
d'atelier pour service  
Intense**  
33944



**Chiffons d'atelier**  
75120



**Papier hygiénique en Rouleau  
standard COTTONELLE de  
KLEENEX, 2 épaisseurs**  
17713



**Rouleau serviettes  
de papier brun**  
02021



**Kimberly-Clark  
PROFESSIONAL<sup>®</sup>**

**Boîte POP-UP de  
chiffons d'atelier  
SCOTT, 200 essuie-  
mains**  
75190